

Fiche technique: 1180-028.DB11.Q.60

STANDARDdue

Prise multimédia EASYNET 5-2000 MHz



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 1180-028.DB11.Q.60

E-NR: 935 566 150

EAN: 7613175326306

Prise multimédia EASYNET 5-2000 MHz - Prise de passage/prise finale - Résistance de terminaison intégrée - Masse de blindage de classe A (+10 dB) - Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Atténuation 11 dB - Profondeur 33 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

version:

prise finale

nombre de sorties: 2

atténuation de raccordement à 860 MHz: 10.5 dB

approprié pour modem câble: Oui

apte à alimentation à distance: Non

atténuation de raccordement à 2150 MH 11.5 dB

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -
Module de raccordement DiaLink avec
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...

1180-DL.201C

966 732 200



Obturbateur - S-One

900-1180-1.60

977 839 950



EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -
Module de raccordement DiaLink avec
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...

1180-DL.101C

966 732 100

Fiche technique: 1180-028.DB11.Q.60

	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -	1180-DL.501C
	Module de raccordement DiaLink avec	966 732 500
	prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -	1180-DL.301C
	Module de raccordement DiaLink avec	966 732 300
	prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -	1180-DL.151C
	Module de raccordement DiaLink avec	966 732 150
	prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	

Décomposition:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Prise multimédia EASYNET 5-2000 MHz - Prise	1180-028.DB11.BSE
	de passage/prise finale - BSE - IP20 -	935 566 790
	Atténuation 11 dB	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-1180.DB.Q.A.60
	recouvrement - pour prise multimédia EASYNET	974 176 150
	5-2000 MHz - Sans plaque de recouvrement - Disque fronta...	